Seat No.:	Enrolment No.

Subject Code: 3360602

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER - VI • EXAMINATION - SUMMER 2015

	•	t Name: Construction Quality Control & Monitoring 2:30am to 1:00pm Total Marks: 70	
	structi		
	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Attempt all questions. Make Suitable assumptions wherever necessary. Figures to the right indicate full marks. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics. English version is authentic.	
Q.1		Answer any seven out of ten. દશમાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો.	14
	1.	•	
	٩		
	2.	Define accuracy and precision.	
	ર	. યોક્સાઇ અને વંથાર્થતાની વ્યાખ્યા આપો.	
	3. 3.		
	4. 8		
	5.	Define statistical quality control (SQC).	
	ų	. SQC ની વ્યાખ્યા આપો.	
	6. S		
	7.	Enlist the parts of NBC.	
	و	. NBC ના ભાગોની યાદી બનાવો.	
	8.	What is Total Quality Management (TQM)?	
	۲.	. TQM શું છે ?	
	9.	Give full forms of GRIHA and LEED.	
	E	. GRIHA અને LEED નું પુરુ નામ જણાવો.	
	10	building.	
	٩ <i>c</i>). GRIHA મુજબ બિલ્ડિંગ રેટિંગ માટે ૪-સ્ટાર અને ૫-સ્ટાર પોઇંટ રેંજ જણાવો.	
Q.2	(a) Enlist the quality of good formwork.	03
પ્રશ્ન. ર	(અ	l) સારા ફોર્મવર્કની લાક્ષણિકતાઓની યાદી બનાવો. OR	03
	(a)		03
	(અ		03
	(b	Explain driving forces for TQM.	03
	(બ		03

Date: 02-05-2015

	(b)	OR Define most probable error, 95 % error and maximum error.	03
	(ઇ) (બ)	મોસ્ટ પ્રોબેબલ ત્રુટી, 95% ત્રુટી અને મહત્તમ ત્રુટીની વ્યાખ્યા આપો.	03
	(c)	If standard deviation of angle measurement is \pm 4" then find out most probable error, 95 % error and maximum error in angle measurement.	04
	(8)	જો કોઇ ખૂણાના માપમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએસન ±4" હોય તો મોસ્ટ પ્રોબેબલ ત્રુટી,	٥x
		95 % ત્રુટી અને મહત્તમ ત્રુટી શોધો.	
		OR	
	(c)	Explain the terms calibration and least count.	04
	(8)	કેલીબ્રેસન અને લીસ્ટ કાઉન્ટ સમજાવો.	OX
	(d)	What are the duties and responsibilities of quality control supervisor?	04
	(5)	ક્વોલીટી કંટ્રોલ સુપરવાઇઝરની ફરજો અને જવાબદારીઓ કઇ કઇ છે ?	OX
	(d)	OR Explain quality control for doors and windows.	04
	(s)	બારી-બારણા માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ સમજાવો.	08
	(0)	•	
Q.3	(a)	List out the changes incorporated in NBC-2005.	03
પ્રશ્ન. 3	(અ)	NBC-2005 ની સુધારેલી આવૃત્તીમાં કરવામાં આવેલા ફેરફેરોનું લિસ્ટ બનાવો.	03
	(a)	OR Give benefits of becoming an ISO 9000 company certification.	03
	(a) (અ)	ISO 9000 કંપની સર્ટિફિકેસનના ફાયદાઓ જણાવો.	03
	(b)	Give benefits of ISO 14000.	03
	(ઇ) (બ)	ISO 14000 ના ફાયદાઓ જણાવો.	03
	(-7	OR	
	(b)	Explain "Deming Cycle".	03
	(બ)	ડેમીંગ સાઇકલ સમજાવો.	03
	(c)	Give at least 12 points of quality system requirement of ISO 9001.	04
	(8)	ISO 9001 ગુણવત્તા પધ્ધતીના ઓછામાં ઓછા ૧૨ મુદ્દા જણાવો. OR	OX
	(c)	Give at least 12 points of quality system requirement of ISO 9002.	04
	(8)	ISO 9002 ગુણવત્તા પધ્ધતીના ઓછામાં ઓછા ૧૨ મુદ્દા જ ણાવો.	٥X
	(d)	What is control chart? Give its benefits.	04
	(5)	કંટ્રોલ યાર્ટ શું છે ? તેના ફાયદાઓ જણાવો.	OX
	(1)	OR	0.4
	(d)	Explain double sampling plan. ડબલ સેમ્પલીંગ પ્લન સમજાવો.	04
	(5)	ડબલ સમ્વલાંગ વ્લંગ સમજાવા.	OX
Q.4	(a)	Enlist goals of green building.	03
પ્રશ્ન. ૪	(અ)	ગ્રીન બિલ્ડીંગના ઉદ્દેશો જણાવો.	03
	()	OR COULT COULT	02
	(a) (અ)	Highlights on GRIHA certification agency for green building. ગ્રીન બિલ્ડીંગ માટેની GRIHA સર્ટીફિકેસન એજન્સી પર ટુંકમાં પ્રકાશ પાડો.	03 03
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	04
	(b)	Give advantages and limitations of LCA (Life Cycle Assessment) of building.	υ4
	(બ)	બિલ્ડીંગના લાઇક સાઇકલ મુંલ્યાંકનના કાયદા અને મર્યાદાઓ જણાવો <u>.</u>	٥x

(b)	Explain in short green building materials.						04
(બ)	ગ્રીન બિલ્ડીંગ મટેરીયલ ટુંકમાં સમજાવો.					OX	
(c)	A production manager at a light bulb plant has inspected the number of defective light bulbs in 10 random samples with 30 observations each as shown in table. Find the control limits suitable for required control chart. Also draw control chart and comment on the result.						S
	Sample Number 1 2 3 4 5						
	Number Defectives	1	3	3	1	0	
	No. of observations in sample	30	30	30	30	30	
	Sample Number	6	7	8	9	10	
	Number Defectives	5	1	1	1	1	
	No. of observations in sample	30	30	30	30	30	

(ક) એક લાઇટ બલ્બ કંપનીના પ્રોડક્સન મેનેજરે 30 બલ્બના દરેક સેટમાંથી ૧૦ **૦૭** સેમ્પલ બલ્બનું અવલોકન કરતાં નીચેના ટેબલમાં દર્શાર્વ્યા મુજબના ડીફેક્ટીવ બલ્બ મળેલ છે. તો તેના પરથી જરૂરી કંટ્રોલ ચાર્ટ બનાવવા માટેની કંટ્રોલ લીમીટ શોધો તથા કંટ્રોલ ચાર્ટ દોરો અને તેના પર કોમેન્ટ કરો. (ઉપર Q-4(C) નું ટેબલ વાપરો)

Q.5	(a)	Explain acceptance sampling.	04
પ્રશ્ન. પ	(અ)	એસેપ્ટન્સ સેંપ્લીંગ સમજાવો.	OX
	(b)	Explain stratified sampling and cluster sampling.	04
	(બ)	સ્ટ્રેટીફાઇડ સેંપ્લીંગ અને ક્લસ્ટર સેંપ્લીંગ સમજાવો.	OX
	(c)	State merits and demerits of green building.	03
	(8)	ગ્રીન બિલ્ડીંગના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.	03
	(d)	Explain: Energy efficiency for building.	03
	(S)	બિલ્ડીંગ માટે એર્નજી કાર્યક્ષમતા સમજાવો.	03
